

**farepro®****Pâte de montage/lubrifiant haute température
au cuivre****CUIVRETOP - 51041**20/07/2010
Page : 1/1**FICHE TECHNIQUE****DESCRIPTION DU PRODUIT**

Evite l'échauffement et le grippage entre deux pièces en mouvement.

Permet un démontage facile, sans arrachement.

Permet de rattraper les filets détériorés, sans emploi de tarauds et filières.

Pour l'industrie chimique, la marine, la sidérurgie, la verrerie, l'automobile (graissage et protection des cosses de batterie).

Produits à usage professionnel.

**CARACTERISTIQUES
PHYSICO-CHIMIQUES**

Pâte de montage, lubrifiant, anti grippant résistant à de très hautes températures.

Complexe de poudre de cuivre et d'agents extrême pression dans un support minéral, (savon de lithium) avec additifs d'adhésivité et agent gélifiant. Insoluble dans l'eau.

Anti corrosion et anti rouille. Sans solvant chloré.

Résistance calorique entre - 30°C et + 1100°C.

Viscosité à 40°C = 95 Cst (NFT 60100)

Point d'aniline = 85°C (NF M 07021)

Point d'écoulement = -9°C (NFT 60105)

Point de goutte = 193 °C (NFT 60102)

Pénétrabilité 60 coups à 25°C = 310/340 (NFT 60132)

Préparation inflammable

Gaz propulseur ininflammable

CONSEILS D'UTILISATION

Agiter fortement avant chaque utilisation jusqu'au « décollement » de la bille que l'on doit entendre à l'intérieur de l'aérosol.

Pulvériser à environ 20 cm avant assemblage, ou sur des pièces en cours de mouvement pour une bonne pénétration.

Pour une lubrification de précision sur les endroits difficiles à atteindre, utiliser le tube prolongateur.

CONDITIONNEMENT

Aérosol 650ml brut, 400ml net

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas respirer les aérosols. Nocif, peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire

approprié. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme, source d'étincelles et d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas pulvériser sur du matériel sous tension. Ne pas laisser à la portée des enfants. Tout écoulement dans les égouts et cours d'eau doit être évité.

farepro®