

Erratum


Comprendre pour mieux pratiquer l'ULM 4<sup>e</sup> édition

Ref. 1625

**Page 82** La dernière figure en bas de page est inversée.

« cabreur à l'accélération » à gauche,

« piqueur à la décélération » à droite.



**Page 126**

Les fréquences

Espacement entre chaque canal « 8,33 khz » et non pas 8,33mhz