

**farepro®**

Pâte de montage/lubrifiant haute température
à l'aluminium

ALUTOP - 51040

20/07/2010
Page : 1/1

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Evite l'échauffement et le grippage entre deux pièces en mouvement.

Démontage facile, sans arrachement.

Permet de rattraper les filets détériorés, sans emploi de tarauds et filière.

Pour l'industrie chimique, la marine, la sidérurgie, la verrerie etc.

Produit à usage professionnel

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Pâte de montage, lubrifiant anti grippant résistant à de très hautes températures.

Complexe de poudre d'aluminium et d'agents extrême pression dans un support minéral, (savon de lithium) avec additif d'adhésivité et agent gélifiant. Insoluble dans l'eau.

Anti corrosion et anti rouille. Sans solvant chloré.

Résistance calorique entre - 30°C et 600°C.

Point de goutte : 190°C (NFT 60102)

Pénétrabilité 60 coup à 25°C : 310 - 340 (NFT 60132)

Congélation : -30°C

Viscosité à 40°C : 92 - 100 CST (NFT 60100)

Préparation inflammable.

Gaz propulseur ininflammable

CONSEILS D'UTILISATION

Agiter fortement avant chaque utilisation jusqu'au « décollement » de la bille que l'on doit entendre à l'intérieur de l'aérosol.

Pulvériser à environ 20 cm avant assemblage, ou sur des pièces en cours de mouvement pour une bonne pénétration.

Après utilisation, retourner l'aérosol tête en bas et purger afin de maintenir propre et indemne de produit l'orifice du diffuseur.

CONDITIONNEMENT

Aérosol 650ml brut, 400ml net

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas respirer les aérosols. Nocif, peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après

usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme, source d'étincelles et d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas pulvériser sur du matériel sous tension. Ne pas laisser à la portée des enfants. Tout écoulement dans les égouts et cours d'eau doit être évité.

farepro®