



**farepro®**

**Polish de nettoyage  
et de polissage des métaux**

**TOPLUSTRE - 51037**

29/11/2013  
Page : 1/1

**FICHE TECHNIQUE**

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Le métalustre est un agent de polissage des métaux. Il est une solution alcaline contenant de l'abrasif, du silicose, de l'ammoniac et de la silice.

Le métalustre polit et fait briller les surfaces métalliques. Il redonne de l'éclat aux surfaces ternies.

Il est utilisable sur l'aluminium, le laiton, le cuivre, le chrome, l'acier inoxydable, le bronze, le métal argenté...

Le métalustre laisse en surface un film protecteur de silicose qui reste invisible et qui résiste efficacement aux tâches et salissures.

Il est possible d'utiliser le métalustre pour entretenir des surfaces pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires, mais alors dans ce cas un rinçage à l'eau doit être réalisé. (Conforme à l'arrêté ministériel du 8 septembre 1999 (JO du 27/10/99) qui abroge et remplace l'arrêté du 27 octobre 1975, relatif au nettoyage du matériel pouvant de trouver en contact de denrées alimentaires.)

### CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : crème blanchâtre

pH : 10

Gaz propulseur ininflammable

Le métalustre craint le gel : ne pas le stocker à une température inférieure à 5°C.

### CONSEILS D'UTILISATION

Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation jusqu'au décollement de la bille.

Pulvériser directement sur les surfaces à traiter où sur un chiffon humide en quantité suffisante.

Frotter la surface à polir fermement jusqu'à la disparition des traces, salissures, tâches résiduelles.

Lustrer sans rincer avec un chiffon doux.

Rincer à l'eau en cas d'utilisation sur du matériel pouvant rentrer en contact ponctuel avec des denrées alimentaires.

Purger l'aérosol tête en bas après chaque utilisation afin de garder le tube prolongateur vide durant les stockages prolongés.

### CONDITIONNEMENT

Aérosol 650ml brut, 400ml net

Boîtier en aluminim

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Réceptient sous pression.

A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C et inférieure à 5°C. Ne pas percer ou brûler même après usage.

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer.

Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Réservé à un usage professionnel.

**farepro®**